

## Wijzigingsblad vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

Van toepassing op : BRL SIKB 6000, versie 4.2 – van 2 oktober 2014  
Versie en datum vaststelling : versie 4, 10 maart 2016  
Datum in werking treden : 24 augustus 2016  
Hier niet opgenomen : wijziging nummer 1 tot en met wijziging nummer 6

### Aanvulling wijzigingsblad, alleen van toepassing op het niet-erkenningsplichtige deel van protocol 6003

<b>Wijziging nummer: 7</b>
Datum vaststelling wijziging: 30 maart 2017 Datum in werking treden wijziging: 1 mei 2017 Overgangstermijn loopt tot: 1 mei 2018
<b>Van toepassing op:</b> SIKB protocol 6003, versie 3.2, gedeelte dat niet onder erkenningsplicht valt
<b>Achtergrond wijziging:</b> De huidige onderhoudseisen bij milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodemsaneringen zijn gebaseerd op besteding van een minimaal percentage van de werkbare tijd op jaarbasis aan dit type projecten. Als gevolg van wijzigingen in de Wet Bodembescherming en de Waterwet heeft in de praktijk echter een sterke afname plaatsgevonden van de hoeveelheid waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodemsaneringen waarbij meer dan 1.000 m <sup>3</sup> verontreinigd materiaal (boven de interventiewaarde) verwijderd wordt. Voldoen aan de onderhoudseisen is daardoor niet langer mogelijk. Met deze wijzigingen wordt dit wederom mogelijk gemaakt, conform het voorstel van de begeleidingscommissie en gelijkluidend met de onderhoudseisen in protocollen 6001 en 6002. Het betreft een wijziging van het deel van het protocol dat niet onder de erkenningsplicht valt.
<b>Wijziging van de tekstpassage. De betreffende tekstpassage is als volgt gewijzigd (aanvullingen onderstreept, weglatingen doorgehaald):</b>  <b>SIKB protocol 6003, versie 3.2</b>  <b>Paragraaf 4.1.2 Verantwoordelijkheden en vakbekwaamheid</b>  [...] <u>Als onderhoudseis voor ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m<sup>3</sup> van die bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden overstijgt wordt gesteld:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>de projectleider moet gedurende 25% van de werktijd op jaarbasis aantoonbaar aan (in-situ/water)bodemsanering of ingrepen in de waterbodemsanering gerelateerde werkzaamheden uitvoeren, waarvan minimaal 50% aan waterbodemsanering of ingrepen in de waterbodemsanering.</li></ul> <u>Als onderhoudseis voor overige ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam wordt gesteld:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>de projectleider moet aantoonbaar gedurende 320 uur op jaarbasis werkzaamheden uitvoeren gerelateerd aan (in-situ/water)bodemsanering of handelingen in de waterbodemsanering, waarvan minimaal 40 uur aan sanering van een waterbodemsanering of handelingen in de waterbodemsanering.</li></ul> <u>Indien uit het interne kwaliteitssysteem van het betreffende bedrijf blijkt dat sprake is van tien jaren of meer ononderbroken ervaring, geldt geen onderhoudseis meer.</u> [...]



[...]

Als onderhoudseisen voor ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarbij meer dan 1.000 m<sup>3</sup> van die bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam de interventiewaarden overstijgt worden gesteld:

- de milieukundige begeleider moet gedurende 50% van de werktijd op jaarbasis aantoonbaar aan (in-situ/water)bodemsanering of ingrepen in de waterbodemplaatgerelateerde werkzaamheden uitvoeren, waarvan minimaal 20% van de werktijd op jaarbasis specifiek op het gebied van (ingreep in de) waterbodemplaat;
- jaarlijks moeten minimaal twee projecten worden uitgevoerd en tenminste 40 uren milieukundige begeleiding (processturing of verificatie) van saneringen van de waterbodemplaat of ingrepen in de waterbodemplaat plaatsvinden, conform de taken onder 4.1.1. en/of 4.2.1.

Als onderhoudseisen voor overige ingrepen in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam worden gesteld:

- de milieukundig begeleider moet aantoonbaar gedurende 320 uur op jaarbasis werkzaamheden uitvoeren gerelateerd aan (in-situ/water)bodemsanering of handelingen in de waterbodemplaat;
- jaarlijks moeten minimaal twee projecten worden uitgevoerd en tenminste 40 uren milieukundige begeleiding (processturing of verificatie) van saneringen van de waterbodemplaat of handelingen in de waterbodemplaat plaatsvinden, conform de werkzaamheden zoals aangegeven in hoofdstuk 6 en 7.

Indien uit het interne kwaliteitssysteem van de certificaathouder blijkt dat sprake is van 10 jaren of meer ononderbroken ervaring, geldt geen onderhoudseis meer. In geval van een onderbreking van een jaar of meer dient de organisatie aan te tonen dat de betreffende persoon kennis heeft van de actuele normdocumenten.

[...]

