

## Overzicht ontwerp-wijzigingen accreditatieschema onder AS SIKB 6700

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
Algemeen	Algemeen	Redactioneel algemeen in het hele document en onderliggende protocollen: teksten passend en beter leesbaar gemaakt op pagina's door plaatsen van enters. Gehele document en in onderliggende protocollen aangepast: Activiteitenbesluit vervangen door Besluit activiteiten leefomgeving. Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.
Introduction in English	Introduction in English	Toegevoegd dat werkingssfeer is uitgebreid met het beoordelen en goedkeuren van gerepareerde delen.
Colofon	Colofon	Redactioneel
1.2 Toepassingsgebied	1.2 Toepassingsgebied	NRB vervangen door BB-cvm om in overeenstemming met het BAL te brengen. Toegevoegd dat werkingssfeer is uitgebreid met het beoordelen en goedkeuren van gerepareerde delen.
1.4 Titels van vermelde normen, aanbevelingen en literatuur	1.4 Titels van vermelde normen, aanbevelingen en literatuur	Toegevoegd: BB-cvm: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen. Verwijderd: CUR-PBV Aanbeveling 63 en 64 en Rapport 196 aangezien deze niet meer in het document zijn opgenomen.
1.5 Ministeriële erkenning	1.5 Ministeriële erkenning	Redactioneel Aanpassing: specifieke eisen uit het Rbk opgenomen.
1.8 Definities en begrippen	1.8 Definities en begrippen.	Toevoeging: toelichting ten aanzien van Bodembeschermende voorziening: <i>In dit schema wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).</i>  Toevoeging definitie: Tussentijdse beoordeling: <i>Een beoordeling van een gerepareerd deel van de bodembeschermende voorziening. Met als toelichting: Een tussentijdse beoordeling kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd wanneer er bij een bedrijfsinterne controle van een vloeistofdichte bodemvoorziening gebreken zijn geconstateerd die door een niet voor BRL SIKB 7700 gecertificeerde aannemer zijn hersteld en er geen bewijs van herstel onder certificaat (BHOC) is afgegeven.</i>
1.9 Afkortingen	1.9 Afkortingen	Toegevoegd: BB-cvm: Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen.
2.11 Inspectie uitgevoerde herstelwerkzaamheden (herinspectie)	2.11 Inspectie <b>en beoordeling</b> uitgevoerde herstelwerkzaamheden (herinspectie)	Toegevoegd paragraafkop 2.11.1 Toegevoegd paragraaf 2.11.2 Tussentijdse beoordeling: <i>De beoordeling van de gerepareerde delen wordt uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk 3 van het van toepassing zijnde SIKB Protocol (6701, 6702, 6703, 6704 of 6711). Goedkeuring vindt plaats wanneer aan de betreffende eisen wordt voldaan.</i> Met daarbij de volgende toelichting <i>De eigenaar of beheerder van de voorziening is verantwoordelijk voor het aanwijzen van de gerepareerde delen van de voorziening die beoordeeld moeten worden. De beoordeling beperkt zich op deze delen. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder van de voorziening om deze adequaat te beheren en onderhouden. Controle op deze verantwoordelijkheid is een taak van het bevoegd gezag.</i>

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing
2.13.2 Specifieke eisen aan de rapportage	2.13.2 Specifieke eisen aan de rapportage	Toegevoegd paragraafkop 2.13.2.1 en tekst waarin is opgenomen dat deze paragraaf niet van toepassing is op 2.11.2 Toevoeging paragraaf 2.13.2.2 met daarin opgenomen de rapportagevereisen voor de tussentijdse beoordeling van herstelde gebreken.
2.14 Registratie SIKB	2.14 Registratie SIKB	Toegevoegd dat voor het beoordelen van herstelde delen overeenkomstig 2.11.2 geen melding en afdrachtplicht geldt.
3.2.3 Doelgroep	3.2.3 Doelgroep	Toegevoegd: de examencommissie die verantwoordelijk is voor de examens Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen (DIBV).
3.2.4.1 Deskundig inspecteur in opleiding	3.2.4.1 Deskundig inspecteur in opleiding  3.2.4.2 Deskundig Inspecteur niveau-2 (DI-2) Technisch Manager	Verplaatst van 3.2.4.2 naar 3.2.4.1 de volgende eis: in staat zijn om mogelijke veiligheids-, gezondheids- en milieurisico's te kunnen inschatten en de aanwezigheid van gevaarlijke situaties te onderkennen. In ieder geval wordt hier aan voldaan wanneer de DI-i.o. beschikt over het diploma VCA basis of MVK. Verwijderd: 'in het AS SIKB 6700 zijn hiertoe eindtermijn vastgelegd' (refererend naar de ontwikkeling en uitvoering naar de opleiding Bodembeschermende Voorzieningen). Verwijderd: 'een getuigschrift basiscursus NRB' als eis voor een DI-i-o. Toevoeging: verwijzing naar par. 3.4  Verplaatsing: 'beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring over de werking van de inspectie-instelling' (van verantwoordelijkheden naar eisen).
3.2.4.2 Deskundig Inspecteur niveau-2 (DI-2)	3.2.4.2 Deskundig Inspecteur niveau-2 (DI-2)	Onder E. Vaardigheden inspecteur is bij de laatste bullit invulling gegeven aan de eisen omtrent relevante kennis en is een verwijzing naar bijlage 3 toegevoegd.
3.2.4.3 Deskundig Inspecteur niveau-1 (DI-1)	3.2.4.3 Deskundig Inspecteur niveau-1 (DI-1)	Onder D. Vaardigheden inspecteur is een verwijzing naar bijlage 3 toegevoegd.
3.2.4.3 Technisch Manager	3.2.4.4 Technisch Manager	Paragraafkop ingevoegd
Bijlage 3 Competenties Deskundig Inspecteur	Bijlage 3 Competenties Deskundig Inspecteur	Gehele bijlage is geactualiseerd en waar nodig aangepast aan de huidige stand der techniek en werkwijze.
Bijlage 5b	Model voor de Verklaring 'Vloeistofdichte Voorziening' (EN)	Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.
Bijlage 7b	Bijlage 7b. Model voor de Verklaring 'Staat van het Werk waarin een minerale laag is toegepast' (EN)	Enkele correcties/verbeteringen doorgevoerd in het Engels taalgebruik.

## Protocol 6701 versie 3.0

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 3.1
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.4 Definities en begrippen	1.4 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).

## Protocol 6702 versie 3.0

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 3.1
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700.
Colofon	Colofon	Redactioneel.
1.4 Definities en begrippen	1.4 Definities en begrippen	In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).

## Protocol 6703 versie 3.0

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 3.1
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700. Enkele illustratieve foto's vervangen incl. foto op voorpagina.
Colofon	Colofon	Redactioneel
1.4 Definities en begrippen	1.4 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).
3.1 Inleiding	3.1 Inleiding	Aanpassing: Voetnoot 4 verwijzing naar de NEN-EN-858-2:2003 in plaat van NEN-EN-858-2:2003.
3.2.3 Ontvangpunten	3.2.3 Ontvangpunten	Verwijzing naar tabel 2 in plaats van naar tabel 1.
3.2.5 Leidingen gecombineerd met ontvangpunten en/of afscheidingsinstallatie	3.2.5 Leidingen gecombineerd met ontvangpunten en/of afscheidingsinstallatie	Toegevoegd <i>en/ of ontvangpunt(en)</i> bij het maximale bergingsniveau.  Aangepast tabel 2 met het oppervlak van 0-1m <sup>2</sup> dit om een en ander in overeenstemming te brengen met tabel 1.



Burgemeester van Reenensingel 101  
Postbus 420  
2800 AK Gouda

T 085 - 486 24 50  
E info@sikb.nl  
I www.sikb.nl

## Protocol 6711 versie 3.0

Paragraaf in versie 3.0	Vindplaats in versie 3.0 met wijziging zichtbaar	Beschrijving aanpassing in versie 3.1
Algemeen	Algemeen	Zie opmerkingen bij AS SIKB 6700. Enkele illustratieve foto's vervangen incl. foto op voorpagina.
Colofon	Colofon	Redactioneel
1.4 Definities en begrippen	1.4 Definities en begrippen	Toevoeging: In dit protocol wordt onder een voorziening tevens een bodemvoorziening bedoeld zoals is vermeld in het Besluit activiteiten leefomgeving en het document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm).